

ЕЖЕКАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

ISSN 1609-3178


В МИРЕ НК

В МИРЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

№ 2 (56) июнь 2012



Тема номера:
НК слоев и покрытий



Detection of Rail Defects under Close Conditions

A. A. Markov,
V. V. Mosyagin,
E. A. Kuznetsova

Actual matters of rail testing under close conditions are considered: considerable wear and surface damages of rail head, welded joints, low ambient temperatures. The authors show the possible directions of solving abovementioned tasks.

ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕФЕКТОВ РЕЛЬСОВ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

Высокая эффективность действующей на российских железных дорогах системы НК рельсов подтверждается снижающимся из года в год количеством изломов рельсов, несмотря на увеличивающуюся грузонапряженность пути (рис. 1). Если в 2000 г. было допущено более 200 изломов рельсов, то в последние годы их количество не превышает 60.

Эти небольшие по количеству изломы рельсов (для общей протяженности железных дорог ОАО «РЖД» более 88тыс. км) в основном произошли на участках и в условиях, которые с точки зрения проведения дефектоскопии рельсов можно назвать сложными. К таким сложным условиям, которые из-за недостаточных возможностей эксплуатируемых средств и технологий не позволяют своевременно обнаружить потенциально опасные дефекты, можно отнести:

1. Контроль рельсов со значительным износом головки и с неровностью на поверхности катания;
2. Автоматизация контроля сварных стыков рельсов;
3. Повышение надежности при низких температурах;
4. Контроль локальных участков рельсов с поверхностными повреждениями.

По всем этим направлениям сотрудники НТК СНК ОАО «Радиоавионика» ведут работы, направленные на повышение достоверности и надежности обнаружения дефектов в указанных условиях. Результаты этих работ планируется осветить на страницах данного журнала в ближайшее время.

В статье подробно рассмотрено возможное решение последней проблемы – контроль участков рельсов с поверхностными повреждениями.

На сети железных дорог ОАО «РЖД» по данным статистики [1] к концу 2011 г. эксплуатируются более 67,5тыс. рельсов с поверхностными повреждениями. В основном, это рельсы с пробуксовками, отслоениями и выкрашиваниями металла на поверхности катания (рис. 2), вызванными как недостатками технологии изготовления рельсов, так и воздействием подвижного состава (рельсы с дефектами кодов 10, 11, 14, 17 по НТД/ЦП-1 – 93 [2] относят к дефектным — ДР). Дефектные рельсы, как правило, появляются на участках с пропущенным тоннажем более 500 млн. т. брутто, не представляют непосредственную угрозу безопасности движения поездов и подлежат замене в плановом порядке.

Контроль таких участков существенно затруднен тем, что поверхностные повреждения частично или полностью препятствуют вводу ультразвуковых колебаний вглубь рельса. В то же время, именно под ними, как правило, зарождаются опасные поперечные (рис. 3) или горизонтальные (рис. 8в) трещины в головке, способные привести к крупному излому рельса (рельсы с дефектами кодов 21, 24, 27 и 30Г по [2] являются остродефектными — ОДР — и подлежат немедленной замене). По статистике ОАО «РЖД» в 2009 – 11 гг. 10 – 15% от всех изломов рельсов произошли из-за развития опасных трещин под поверхностью дефектами.

При проведении на этих участках НК рельсов средствами сплошной дефектоскопии (двухниточными тележками, автомотрисами и вагонами-дефектоскопами) операторы испытывают затруднения в идентификации сигналов от рассматриваемых дефектов. На отдельных участках пути протяженностью 50–100 км при проезде мобильно-го средства может быть зафиксировано свыше 200 дефектных участков, большинство из которых требует проведения вторичного контроля.




Рис. 1. Графики изменения грузонапряженности пути и число изломов на сети ОАО «РЖД» за последние годы: 1 — грузонапряженность; 2 — число изломов

Сотрудники научно-технического комплекса систем неразрушающего контроля (НТК СНК) ОАО «Радиоавионика» (Санкт-Петербург):



Марков
Анатолий Аркадьевич

Директор НТК СНК, д. т. н.

Мосягин
Владимир Валентинович

Заместитель директора НТЦ РСИП СНК.



Кузнецова
Екатерина
Александровна

Ведущий инженер.




Рис. 2. Участки рельсов с поверхностными повреждениями головки



Рис. 3. Поперечная трещина (по коду 24), развившаяся под поверхностным повреждением (пробуксовкой)

Выполнение вторичного (уточняющего) контроля этих локальных участков переносными (ручными) дефектоскопами в соответствии с требованиями Прил. «С» «Положения о системе неразрушающего контроля рельсов...» (распоряжение ОАО «РЖД» № 2036 от 09.09.11) также весьма часто не позволяет получить однозначного ответа о степени опасности обнаруженного дефекта. При контроле дефектных участков рельсов с поверхностью катания практически по всем каналам дефектоскопов наблюдаются сигналы, вызванные многократными переотражениями в тонком слое, образованном поверхностью катания головки рельса и плоскостью расслоения (рис. 4а). Кроме того, из-за имеющихся неровностей и загрязнений на боковых поверхностях (и на подголовочной грани) головки рельса сложно обеспечивать стабильный акустический контакт и ввести ультразвуковые колебания в процессе сканирования ручным преобразователем.

На рис. 4 приведены примеры появления ложных отражений от кромок поверхностных расслоений, затрудняющих распознавание сигналов от опасных поперечных трещин. При этом поведение мешающих сигналов в процессе сканирования ультразвукового преобразователя по поверхности головки рельса (по поверхности катания, по боковым поверхностям и даже по подголовочной грани) практически идентично поведению эхо-сигналов от поперечных трещин.

Таким образом, традиционные методы и технологии при сплошном контроле




Рис. 4. Неоднозначность идентификации сигналов 1 и 2 (от подповерхностного расслоения и поперечной трещины в головке рельса): при вводе ультразвуковых колебаний с поверхности катания (а, б); с боковой (в) и подголовочной (г) граней головки

рельсов, а также при ручном (уточняющем) контроле локальных участков с поверхностными повреждениями головки рельсов оказываются малоэффективными.

По нашим практическим данным под каждым из 80–100 дефектных рельсов (ДР) в виде поверхностных повреждений развиваются внутренние поперечные или горизонтальные трещины головки (ОДР). Фактически, в эксплуатирующихся ж. д. путях сети дорог в настоящее время могут находиться до 650–850 рельсов с потенциально опасными дефектами.

Плановая замена дефектных рельсов, особенно в период наступающего экономического кризиса, может затянуться на годы. Поэтому необходимо предложить средства и технологии, позволяющие однозначно дифференцировать рельсы с опасными дефектами от рельсов с незначительными поверхностными повреждениями. При этом в процессе контроля крайне желательно формировать протокол контроля, позволяющий оценивать размеры залегающей под поверхностным повреждением трещины



Рис. 5. Процесс контроля головки рельсов с поверхностными повреждениями с помощью дефектоскопа «АВИКОН-17»

и документировать результаты контроля для дальнейшего мониторинга оставляемых в пути дефектных рельсов.

Для решения этой задачи по заданию Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД» в 2009–11 гг. в ОАО «Радиоавионика» разработан портативный ультразвуковой дефектоскоп «АВИКОН-17» со специальным сканирующим устройством (рис. 5).

Принцип действия заключается в перемещении сканера по дефектно-





Рис. 6. Технология контроля головки рельсов дефектоскопом «АВИКОН-17»: а — перемещение сканирующего устройства на дефектном участке вдоль и по высоте головки; б — прозвучивание головки узким лучом с боковыми гранями (от 8 до 35 мм по высоте головки)

Рис. 9. Результаты измерения размеров поперечной трещины в головке (по коду 26.3): а — дефектоскопом «АВИКОН-17»; б — реальные размеры




Рис. 8. Дефект ЗОГ. 2 в виде горизонтальной трещины глубиной 10 мм протяжённостью 80 мм и темное пятно 3 мм (зарождающийся дефект 21.2): а — изображение и размеры дефекта, полученные «АВИКОН-17»; б — экран дефектоскопа при контроле ручным ПЭП ($\alpha = 0^\circ$); в — фото долома

му участку (на величину ± 100 мм в обе стороны от дефекта) и построчном сканировании узким ультразвуковым лучом головки рельса с ее боковыми гранями (по всей высоте головки от верхней до нижней выкружки — рис. 6). Для обеспечения акустического контакта между преобразователями и боковыми гранями головки (с неровными поверхностями) используется специальное связующее вещество. Параметры контроля настраиваются автоматически в процессе сканирования. После завершения сканирования на экране дефектоскопа (и в протоколе контроля) отображается сечение головки рельса с внутренним дефектом в виде трех проекций и 3D-изображения (рис. 8, 9).

Наличие на боковых гранях головки верхнего и нижнего закруглений накладывает в настоящее время некоторое ограничение на обнаружение дефектов (фиксируются внутренние трещины, залегающие на глубине от 8 до 35 мм). В то же время рельсы с дефектами, залегающими на глубине менее 8 мм, по НТД ЦП не относят к остродефектным.

Как видно на рис. 6, измеренный размер поперечной трещины в сканируемой зоне головки, полученный с помощью дефектоскопа «АВИКОН-17», практически соответствует реальному размеру дефекта (на практике установлено, что погрешность измерения размеров дефектов не превышает $\pm (1 \pm 0,05X)$, где X — линейный размер дефекта).

Как показала практика, при экспресс-обследовании участка рельса с поверхностным повреждением бывает достаточно отсканировать всего 3–5 верхних слоев головки рельса (до глубины 8–12 мм), а в случае обнаружения дефекта — до его нижней кромки с шагом 1–2 мм. При этом время на контроль одного сечения рельса (с учетом предварительного ввода координаты точки пути) составляет 1–3 мин. На каждую точку пути формируется протокол контроля с координатами дефектного сечения и результатами контроля (изображением головки рельса с дефектом — рис. 7а).

Весной 2012 г. по заданию Службы пути Октябрьской ж. д. на Дновской дистанции пути с помощью дефектоскопа «АВИКОН-17» проверен «проблемный» участок пути протяженностью 30 км. За пять смен было обследовано 456 участков рельсов с поверхностными повреждениями и обнаружено 5 ОДР (еще 3 дефекта оставлены под наблюдением). Результаты некоторых измерений и фото двух дефектов представлены на рис. 8 и 9. При доломе на прессе (на РСП-1) рельсы ломались при нагрузке в два и более раз ниже нормативной




Рис. 9. Дефект 21.2 в виде двух темных пятен глубиной 8–12 мм под расслоением 7 мм: а — изображение и размеры дефекта, полученные «АВИКОН-17»; б — фото долома



Рис. 10. Ручной контроль отдельных сечений и сварных стыков рельсов с помощью «АВИКОН-17»

(т. е. представляли непосредственную угрозу безопасности движения поездов).

Таким образом, с помощью специально разработанных сканирующего устройства и программного обеспечения дефектоскопа «АВИКОН-17» удается обнаруживать внутренние дефекты головки рельсов (в том числе, под поверхностными повреждениями) и с достаточной для практики точностью определять их размеры и конфигурацию.

В комплект поставки дефектоскопа «АВИКОН-17» входят ручные преобразователи с разными углами (0, 45, 50, 58, 65, 70°). Прибор может эффективно использоваться для ручного контроля отдельных сечений и сварных стыков рельсов с регистрацией сигналов в виде А- или В-разверток. В отличие от широко

Рис. 11. Размещение комплекта оборудования «АВИКОН-17» на складной тележке

известных портативных дефектоскопов «РДМ-33», «АВИКОН-02Р», применяемых при контроле ж. д. рельсов, «АВИКОН-17» позволяет получать GPS-координату участка контроля, ввести цифровые и текстовые характеристики осмотренного рельса и сформировать подробный протокол контроля с указанными параметрами. Большой цветной экран с индикацией цифровых значений параметров выявляемых дефектов позволяет более надежно селектировать сигналы от дефектов на фоне помех. Масса комплекта для ручного контроля не превышает 3 кг (рис. 10).

Отработка технологии контроля на Октябрьской ж. д. показала, что для проверки участков пути с большим количеством дефектных рельсов (более 20 шт./км) целесообразно доукомплектовать дефектоскоп «АВИКОН-17» легкой складной тележкой (рис. 11). Это удобно при транспортировке и позволяет при контроле в пути оператив-

но перемещать комплект оборудования от одного сечения к другому. В этом случае масса всего комплекта (тележка, сканер, ультразвуковой блок, промышленный компьютер, ручные ПЭП и принадлежности) возрастает до 8 кг.

Еще одним вариантом использования предложенного технического решения непосредственно при сплошном контроле рельсов является дооснащение съемных дефектоскопных тележек (например, «АВИКОН-11») приставкой-сканером от дефектоскопа «АВИКОН-17». Это позволит оператору более надежно проверять локальные участки пути и принимать обоснованное решение о степени опасности дефекта.

Возможность определения размеров внутренних трещин в головке рельсов при организации периодического наблюдения (мониторинга) за их развитием до критического размера в будущем может позволить продлить эксплуатацию дефектных рельсов без определенного риска излома рельса под поездами [3]. Естественно, эта работа требует проведения дополнительных исследований и принятия организационных мер по поэтапному вводу новой технологии. На первом этапе внедрение необходимо осуществлять на малодеятельных участках при положительных температурах эксплуатации с постепенным переходом на более загруженные участки магистрали.

Таким образом, дефектоскоп АВИКОН-17 может быть успешно применен при решении следующих задач:

- вторичный контроль отдельных сечений рельсов по показаниям мобильных и съемных средств контроля;
- проверка участков пути с большим количеством поверхностных повреждений (более 20 шт./км) по отдельному графику;

– мониторинг дефектных рельсов.

Контроль рельсов может выполняться как по отдельному графику, так и при плановом проходе съемного дефектоскопа (успешно внедряется на С-Петербург-Финляндской дистанции пути Октябрьской ж. д.).

Более широкое внедрение приборов «АВИКОН-17» на сети дорог позволит во-время обнаруживать опасные трещины, недоступные для выявления существующей технологией и средствами контроля, сэкономить на замене рельсов за счет исключения перебраковки рельсов, т. е. продлить срок службы рельсов с неопасными дефектами. Выбор периодичности при мониторинге дефектных рельсов производится с учетом состояния контролируемых рельсов, грузона-пряженности пути, климатических условий и др. факторов.

Выводы

1. Несмотря на отложенную систему диагностики рельсов на российских же-лезных дорогах, имеется ряд проблем,

касающихся контроля рельсов в сложных условиях (износ и поверхностные по-вреждения головки, сварныестыки, низкие температуры). Авторами обозначены направления возможных путей решения по названным вопросам.

2. Одной из сложных проблем является контроль рельсов с поверхностными повреждениями. Для ее решения разработан способ обнаружения и измерения размеров внутренних дефектов в головке рельсов (в том числе и под поверхностью и повреждениями). Параллельно решена задача обеспечения акустического контакта при вводе ультразвуковых колебаний с боковых граней головки, имеющих неровную поверхность.

3. На основе запатентованных технических решений разработан ультразвуковой дефектоскоп «АВИКОН-17» со специальным сканирующим устройством. Прибор прошел эксплуатационные и приемочные испытания и подготовлен к серийному производству.

4. Предлагаемая технология контроля рельсов с поверхностными поврежде-

ниями, реализованная в дефектоскопе «АВИКОН-17», показала свою работоспособность в реальных условиях.

5. Среднее время контроля одного сложного участка с помощью дефектоскопа «АВИКОН-17» со сканирующим устройством на практике составляет 1 – 3 мин. Производительность контроля — 80 – 110 дефектных участков за смену или 7 – 10 км пути (в зависимости от местонахождения ДР в пути).

6. Дефектоскоп «АВИКОН-17» может быть использован как полноценный прибор для ручного контроля рельсов и для контроля сварных стыков с получением документа контроля.

Литература

1. Меркулова Т. В. и др. Анализ аварийности в рельсовом хозяйстве и меры по ее сниже-нию. – Путь и путевое хозяйство. 2012. № 4. С. 17.
2. Классификация дефектов рельсов. НТД/ЦП 1 93. – М.: Транспорт, 1993.
3. Марков А. А., Кузнецова Е. А. К мониторингу рельсов по результатам дефектоскопии. – В мире НК. 2004. № 4 (26). С. 28.

Статья получена 6 июля 2012 г.



Разработка и производство
ультразвуковых преобразователей

+7 (812) 309-05-28

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ



на правах рекламы



Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12
тел.: +7 (812) 309-05-28, факс: +7 (812) 740-17-03



ИНТЕРЮНИС



NDT World Review 2 [56] June 2012